

令和6年度地域安全点検要望箇所

地域環境専門部

令和7年2月16日に豊津地区まちづくり委員会で地域安全点検を行いました。
 毎年1回地域環境専門部が中心となり、区ごとに地区を歩いて危険な箇所がないかを点検し、危険箇所については市に改善の要望をしています。
 令和6年度はこの表の場所について要望しました。(令和5年度に要望し、今回の点検で改善が確認できたものはグレー表示してあります。)
 これに対し4月に市から回答が来ましたので、別添の「地域安全点検結果に基づく改善要望について(市回答)」を皆さんに配布いたします。
 回答は順次行、検討するというものが多いので、その後改善されたか今年度の地域安全点検を行う際に確認いたします。
 なお、地域安全点検は豊津地区まちづくり委員会の事業として年1回地区全体を対象に一斉に行うものですので、道路の修繕や防犯灯の故障等個別の事案については定められた方法で市等へ要望してください。



爪木区

番号	内 容	区分
爪木1	・廃屋倒壊の危険性	継続
爪木2	・道路に亀裂、路肩崩壊 ・標識が斜めになっている	継続
爪木3	・土で側溝の蓋が塞がっている	継続
爪木4	・カーブミラー設置要望	継続
爪木5	・雨天時道路冠水、排水(雨水)溝の整備要望	新規
爪木6	・カーブミラー設置要望	継続
爪木7	・交通表示が消えている	新規
爪木8	・交通表示が消えている	新規
爪木9	・交通表示が消えている	対応済
爪木10	・道路の崩れ	継続



新田区



新田区

番号	内 容	区分
新田1	・旧アイビーグラウンドの荒廃	継続
新田2	・側溝近くの道路が大きく陥没	新規
新田3	・カーブミラーの視認が悪い	継続
新田4	・カーブミラーの視認が悪い	継続
新田5	・枯れ草や雑草が生い茂っている。	継続
新田6	・船溜に廃船が放置	新規
新田7	・堤防に雑草が繁茂	新規
新田8	・空き地に雑草が繁茂	新規
新田9	・道路の穴	新規
新田10	・道路の穴	新規



大船津第3区

番号	内 容	区分
大3区1	・車歩道を分けるブロック上部の反射板の欠損	継続
大3区2	・空家の大木が歩道に出てきている。☆ 放置車1台:済み	継続
大3区3	・国道と県道の交差点、宮中方面から爪木方面への右折誘導表示を要望	継続
大3区4	・旧神宮橋信号角のブロック塀の上部崩れ落下	対応済
大3区5	・スクールゾーンが薄い	新規
大3区6	・テレビ、冷蔵庫など多数放置	継続



大船津第2区

番号	内 容	区分
大2区1	・スクールゾーンが消えま	継続
大2区2	・水路周りに雑草が繁茂	継続
大2区3	・放置された多数のプロパンガスボンベの危険性有無の確認と指導	新規
大2区4	・カーブミラーの視認が悪い	対応済
大2区5	・側溝のグレーチングが無くなったまま	新規



大船津第1区

番号	内 容	区分
大1区1	・枯れ木倒木の恐れ	対応済
大1区2	・通学路沿いブロック塀の亀裂、倒壊の恐れ	継続
大1区3	・稲荷神社前道路一部窪み	新規
大1区4	・側溝のフタ破損	対応済
大1区5	・道路の冠水	継続

この要望に対する回答は別添の「地域安全点検結果に基づく改善要望について(市回答)」をご覧ください